

N°	Municipio	Vereda	Sector Referencia	Coordenadas ctm 12 Norte	Coordenadas ctm 12 Este	Geográficas Latitud	Geográficas Longitud	Altura	Cuenca Hidrográfica	Fenómeno Natural	N° Informe	Fecha Reporte	Enlace
1	Ancuya	Zona Urbana y Rural	Zona Urbana y Rural	1697079	4497741	1° 15' 15,907" N	77° 30' 42,706" W	1174	Río Guáitara	Deslizamiento, Avenida torrencial	291	8/04/2022	INFORME
2	Ancuya	Papayal	Papayal- vía Ancuya, Guaitarilla	630623	950532	1° 15' 20,615" N	77° 31' 19,157" W	1328	Río Guáitara	Deslizamiento	306	29/03/2019	INFORME
3	Ancuya	Vía Ancuya- Guaitarilla	Papayal- vía Ancuya, Guaitarilla	625505	947308	1° 12' 33,975" N	77° 33' 3,411" W	2130	Río Guáitara	Deslizamiento	306	29/03/2019	INFORME
4	Belén	Casco urbano	Barrio 20 de Julio	1734925	4553215	1° 35' 48,960" N	77° 0' 53,994" W	2475	Río Mayo	Deslizamiento	745	14/08/2007	INFORME
5	Belén	Casco urbano	Barrio 20 de Julio	1734929	4553301	1° 35' 49,090" N	77° 0' 51,211" W	2482	Río Mayo	Deslizamiento	387	24/09/2013	INFORME
6	Belén	Casco urbano	Barrio El Prado	1734988	4553265	1° 35' 51,011" N	77° 0' 52,376" W	2502	Río Mayo	Deslizamiento	387	24/09/2013	INFORME
7	Belén	Casco urbano	Sector La Independencia	1734991	4553166	1° 35' 51,109" N	77° 0' 55,579" W	2473	Río Mayo	Procesos erosivos, grietas	475	11/07/2017	INFORME
8	Belén	Casco urbano	Barrio 20 de Julio	1734983	4553226	1° 35' 50,848" N	77° 0' 53,638" W	2466	Río Mayo	Deslizamiento	475	11/07/2017	INFORME
9	Belén	Casco urbano	Q. Mocondino	1734931	4552143	1° 35' 49,091" N	77° 1' 28,610" W	2580	Río Mayo	Deslizamiento	475	11/07/2017	INFORME
10	Belén	Casco urbano	Barrio 20 de Julio	1734983	4553226	1° 35' 50,848" N	77° 0' 53,638" W	2466	Río Mayo	Deslizamiento	651	11/05/2018	INFORME
11	Belén	Casco urbano	Barrio La Independencia	1734991	4553166	1° 35' 51,109" N	77° 0' 55,579" W	2473	Río Mayo	Hundimiento de terreno y grietas	651	11/05/2018	INFORME
12	Belén	Casco urbano	Q. Mocondino	1734931	4552143	1° 35' 49,091" N	77° 1' 28,610" W	2580	Río Mayo	Deslizamiento	651	11/05/2018	INFORME
13	Buesaco	Pajajoy- El Mirador	Pajajoy- El Mirador	1707784	4534543	1° 21' 5,771" N	77° 10' 55,332" W	2208	Río Juanambú	Deslizamiento	CT-359	29/04/2021	INFORME
14	Buesaco	Vía Buesaco- Villa Moreno	Vía Buesaco- Villa Moreno	1709634	4536508	1° 22' 5,999" N	77° 9' 51,990" W	2010	Río Juanambú	Deslizamiento	3629	4/12/2023	INFORME
15	Buesaco	Vía Buesaco- Villa Moreno	Vía Buesaco- Villa Moreno	1708067	4535390	1° 21' 15,015" N	77° 10' 28,000" W	2000	Río Juanambú	Agrietamiento	3629	4/12/2023	INFORME
16	Chachagüí	Vereda Las Lomitas	Finca Cañaduzal	643321	978887	1° 22' 14,135" N	77° 16' 2,002" W	1982	Río Juanambú	Inestabilidad de talud	506	21/05/2019	INFORME
17	Chachagüí	Chamano	Chamano	-	-	-	-	-	Río Juanambú	Deslizamiento	CM 1377	CM 1377/20	INFORME
18	Chachagüí	El Saladito	El Saladito	-	-	-	-	-	Río Juanambú	Agrietamiento	CM 1377	CM 1377/21	INFORME
19	Colón	La Primavera	Corredor vial	1741935	4551464	1° 39' 36,665" N	77° 1' 50,992" W	1738	Río Mayo	Deslizamiento translacional	661	19/10/2009	INFORME
20	Colón	Guaitarilla	Corredor vial	1742066	4551330	1° 39' 40,930" N	77° 1' 55,327" W	1738	Río Mayo	Deslizamiento translacional	661	19/10/2009	INFORME
21	Colón	Guaitarilla	Corredor vial	1742660	4550318	1° 40' 0,172" N	77° 2' 28,035" W	1655	Río Mayo	Deslizamiento translacional	661	19/10/2009	INFORME
22	Colón	Bellavista	Corredor vial	1742766	4549317	1° 40' 3,558" N	77° 3' 0,388" W	1541	Río Mayo	Deslizamiento translacional	661	19/10/2009	INFORME
23	Colón	Génova	Corredor vial	1739203	4552480	1° 38' 7,946" N	77° 1' 17,995" W	2119	Río Mayo	Deslizamiento rotacional	1553	18/10/2018	INFORME
24	Colón	Génova	Corredor vial	1738744	4552500	1° 37' 53,035" N	77° 1' 17,316" W	2214	Río Mayo	Deslizamiento rotacional	1553	18/10/2018	INFORME
25	Colón	El Rincón	Corredor vial	1737929	4552266	1° 37' 26,534" N	77° 1' 24,822" W	2309	Río Mayo	Deslizamiento, caída de roca	1553	18/10/2018	INFORME
26	Colón	El Rincón	Corredor vial	1737375	4552644	1° 37' 8,530" N	77° 1' 12,593" W	2399	Río Mayo	Deslizamiento rotacional	1553	18/10/2018	INFORME
27	Colón	Cimarronas	Puente Q. Cimarronas	1739068	4543500	1° 38' 2,970" N	77° 6' 8,006" W	1279	Río Mayo	Deslizamiento rotacional	19	7/04/2023	INFORME
28	Colón	La Florida	Pontón Q. La Florida	1737988	4545417	1° 37' 27,998" N	77° 5' 6,026" W	1786	Río Mayo	Avenida torrencial	19	7/04/2023	INFORME
29	Consacá		Río Azufral	624981	958166	1° 12' 16,971" N	77° 27' 12,200" W	1710	Río Guáitara	Deslizamiento	1030	9/08/2019	INFORME
30	Consacá		Río Azufral	630426	951602	1° 15' 14,207" N	77° 30' 44,546" W	1234	Río Guáitara	Deslizamiento	1030	9/08/2019	INFORME
31	Consacá	El Hatillo	El Hatillo	4499466	1696642	1°1503.9" N	77°2947.0" W	1537	Río Guáitara	Deslizamiento	645	18/05/2022	INFORME
32	El Peñol	Pandango	Sector El Hueco	1718463	4508243.04	1° 26' 51,161" N	77° 25' 5,009" W	1888	Río Juanambú	Deslizamiento	1775	2/11/2018	INFORME
33	El Peñol	Pandango	Sector El Hueco	1721602	4505107.88	1° 28' 32,949" N	77° 26' 46,407" W	1472	Río Juanambú	Deslizamiento	1775	2/11/2018	INFORME
34	El Peñol	San Francisco	Sector SanFrancisco, bnao bajo y alto	1720905	4507997	1° 28' 10,485" N	77° 25' 13,106" W	2970	Río Juanambú	Avenida torrencial, inundación	64	18/05/2021	INFORME
35	El Rosario	Río Grande	Laguna verde	1744507	4517792	1° 40' 57,935" N	77° 19' 58,505" W	561	Río Patía	Inundación	759	28/09/2017	INFORME
36	El Rosario	Río Grande	Laguna verde	1744507	4517792	1° 40' 57,935" N	77° 19' 58,505" W	561	Río Patía	Inundación	1757	13/11/2018	INFORME
37	El Rosario	Río Grande	Laguna verde	1744607	4517777	1° 41' 1,158" N	77° 19' 58,991" W	552	Río Patía	Inundación	1166	11/09/2019	INFORME
38	El Rosario	Llano Grande	Laguna verde	2040585	4224011	1° 20' 5,033" N	79° 58' 44,565" W	522	Río Mayo	Movimiento en masa	C-052	11/07/2020	INFORME
39	El Tambo	Vereda la Sultana	Vereda La Sultana	663228	1007793	1° 33' 2,272" N	77° 0' 26,916" W	2800	Río Guáitara- Río Juanambú	Deslizamiento	1191	16/09/2019	INFORME
40	El Tambo	Vereda San Pedro	Institución Educativa San Pedro	647794	958934	1° 24' 39,684" N	77° 26' 47,467" W	1707	Río Guáitara- Río Juanambú	Caída de rocas	533	22/11/2019	INFORME
41	El Tambo	Trojayaco	Trojayaco	-	-	-	-	-	Río Guáitara- Río Juanambú	Agrietamiento	CM 1155	CM 1155/20	INFORME
42	El Tambo	La Sultana	La Sultana	-	-	-	-	-	Río Guáitara- Río Juanambú	Agrietamiento	CM 1155	CM 1155/21	INFORME
43	El Tambo	Saraconcho	Saraconcho	1718946	4510255	1°27'7"N	77°24'0,1"W	2350	Río Guáitara- Río Juanambú	Deslizamiento	2748	14/07/2023	INFORME
44	El Tambo	Saraconcho	Saraconcho	1719189	4512099	1°27'15"N	77°23'0,57"W	2100	Río Guáitara- Río Juanambú	Deslizamiento	2748	15/07/2023	INFORME
45	El Tambo	Saraconcho	Saraconcho	1714726	4512913	1° 24' 49,953" N	77° 23' 34,314" W	2250	Río Guáitara- Río Juanambú	Deslizamiento	2748	16/07/2023	INFORME
46	El Tambo	Saraconcho	Saraconcho	1715095	4512096	1°25'2"N	77°23'0,44"W	2400	Río Guáitara- Río Juanambú	Deslizamiento	2748	17/07/2023	INFORME
47	El Tambo	Saraconcho	Saraconcho	1715187	4512095	1°25'5"N	77°23'0,46"W	2450	Río Guáitara- Río Juanambú	Deslizamiento	2748	18/07/2023	INFORME
48	El Tambo	Saraconcho	Saraconcho	1717311	4512100	1°26'14"N	77°23'0,44"W	2300	Río Guáitara- Río Juanambú	Deslizamiento	2748	19/07/2023	INFORME
49	El Tambo	Saraconcho	Saraconcho	1719208	4510351	1° 27' 15,497" N	77° 23' 57,017" W	2300	Río Guáitara- Río Juanambú	Deslizamiento	2748	20/07/2023	INFORME
50	El Tambo	Saraconcho	Saraconcho	1719295	4510218	1° 27' 18,334" N	77° 24' 1,314" W	2300	Río Guáitara- Río Juanambú	Deslizamiento	2748	21/07/2023	INFORME
51	El Tambo	Saraconcho	Saraconcho	1719255	4510348	1° 27' 17,022" N	77° 23' 57,110" W	2300	Río Guáitara- Río Juanambú	Deslizamiento	2748	22/07/2023	INFORME
52	El Tambo	Vía Tambo-Peñol	Vía Tambo-Peñol	1707793	4511382	1° 21' 4,749" N	77° 23' 23,034" W	2500	Río Guáitara- Río Juanambú	Pérdida de banca	003	25/07/2023	INFORME
53	El Tambo	Vía Tambo-Peñol	Vía Tambo-Peñol	1708461	4511940	1° 21' 26,476" N	77° 23' 5,061" W	2550	Río Guáitara- Río Juanambú	Reptación	003	25/07/2023	INFORME
54	El Tambo	Vía Tambo-Peñol	Vía Tambo-Peñol	1708737	4512118	1° 21' 35,457" N	77° 22' 59,331" W	2450	Río Guáitara- Río Juanambú	Deslizamiento	003	25/07/2023	INFORME
55	Funes	Chitarran	Chitarran	593948	956230	1° 55' 26,638" N	77° 28' 14,694" W	2,476	Río Guáitara	Movimiento en masa	506	5/07/2019	INFORME
56	Funes	La Vega	La Vega	603388	960806	1° 0' 33,988" N	77° 25' 46,724" W	2038	Río Guáitara	Avenida Torrencial	492	11/06/2019	INFORME
57	Funes	La Vega	La Vega	603584	961047	1° 0' 40,370" N	77° 25' 38,930" W	2086	Río Guáitara	Avenida Torrencial	492	11/06/2019	INFORME
58	Funes	La Vega	La Vega	603182	960460	1° 0' 27,280" N	77° 25' 57,915" W	1944	Río Guáitara	Avenida Torrencial	492	11/06/2019	INFORME
59	Funes	La Vega	La Vega	1669966	4506920	1°00'99693	77°4292914 W	2034	Río Guáitara	Avenida Torrencial	IT 789	11/01/2022	INFORME
60	Funes	VEREDA CUAPUSCAL	El Pedregal	1673786	4504409	1,04434274 N	77,45176577" W	1950	Río Guáitara	Afectaciones por deslizamiento y represamiento río Guaitara	IT 020	19/07/2023	INFORME
61	Guaitarilla	El Paramillo	El Paramillo	620412	953330	1° 9' 48,198" N	77° 29' 48,602" W	2260	Río Guáitara	Movimiento en masa	398	8/18/2019	INFORME
62	Guaitarilla	Casco Urbano	Casco Urbano	616831	947520	1° 7' 51,585" N	77° 32' 56,507" W	2648	Río Guáitara	Movimiento en masa	C-074	7/17/2020	INFORME
63	Guaitarilla	Casco Urbano	Casco Urbano	617231	947440	1° 8' 4,607" N	77° 32' 59,096" W	2664	Río Guáitara	Movimiento en masa	C-074	7/17/2020	INFORME