



Cumbal-Nariño, 15 de agosto de 2024.

Señores
CORPONARIÑO
Coordinación Centro Ambiental Sur

REF: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN.

Cordial saludo.

Por medio de la presente la Administración Pública Cooperativa de Agua Potable y Saneamiento Básico Coopsercum, se permite dar respuesta a solicitud concerniente a información de legalidad de los establecimientos de transformación láctea que se mencionan dentro del oficio de solicitud No. 499 de fecha 29 de julio del 2024 emitido por parte de Corponariño. A continuación, se establece una tabla especificando la legalidad o ilegalidad de cada procesadora láctea, en lo relacionado con la suscripción en la empresa de servicios públicos Coopsercum, cumplimiento de la normatividad en vertimientos industriales y documentación correspondiente.

Nombre del establecimiento	Representante legal	NIT/Cedula	Dirección	Observaciones
Lácteos Sarita	Guido Benavides	87513452	Barrio Miraflores	El establecimiento se encuentra en ilegalidad, ya que no ha realizado suscripción dentro de la empresa de servicios públicos, no presenta documentación correspondiente a permisos para actividad industrial
Lácteos Chiran	Edgar Antonio Chiran	87514297	Vereda Guan Pangata	El establecimiento se encuentra en zona rural, lo cual indica que sus vertimientos son dispuestos en el alcantarillado rural de la vereda Guan, por tal motivo la empresa de servicios públicos no tiene la responsabilidad del control y seguimiento.
	Isabel Cuaspud	Información no suministrada	Transversal 4	Este establecimiento hace referencia a lácteos Vitamilk, el cual se encuentra en el proceso de

“COMPROMETIDOS CON LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES “



				legalización, presenta alguna documentación correspondiente a permisos para actividad industrial, caracterización físico-química de sus vertimientos industriales.
	William Eraso	Información no suministrada	Urbanización San Fernando	El establecimiento se encuentra en ilegalidad, ya que no ha realizado suscripción dentro de la empresa de servicios públicos, no presenta documentación correspondiente a permisos para actividad industrial
Lácteos la Tradicional	Julian Chalparizan	Información no suministrada	Urbanización San Fernando	El establecimiento se encuentra en ilegalidad, ya que no ha realizado suscripción dentro de la empresa de servicios públicos, no presenta documentación correspondiente a permisos para actividad industrial
Lácteos la Merced	Arturo Cuastumal	Información no suministrada		Este establecimiento hace pate de Julio Paguay
Lácteos la Cumbaleña	Juan Carlos Valencia	Información no suministrada	Barrio la Merced	El establecimiento se encuentra en ilegalidad, ya que no ha realizado suscripción dentro de la empresa de servicios públicos, no presenta documentación correspondiente a permisos para actividad industrial
Lácteos la Merced	Julio Paguay	Información no suministrada	Barrio la Merced	El establecimiento presenta caracterización de aguas residuales, a pesar de eso no ha realizado suscripción dentro de la empresa de servicios públicos, no presenta documentación correspondiente a permisos para actividad industrial


Teniendo en cuenta la información suministrada en mesa de trabajo con las procesadoras lácteas me permito relacionar las siguientes procesadoras para el seguimiento y control pertinente por parte de la autoridad ambiental, toda vez que estas procesadoras se encuentran en el sector rural.

Nombre del establecimiento	Representante legal	NIT/Cedula	Dirección	Observaciones
	Jhoana del Pilar Oviedo		Calle 22	El establecimiento se encuentra en ilegalidad, no hay información de

"COMPROMETIDOS CON LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES "



				las descargas de las aguas residuales.
	Jaime Irua		Vda Quilismal – Sector cementerio	El establecimiento se encuentra en ilegalidad, no hay información de las descargas de las aguas residuales.
	Socorro Taimal		Vda Quilismal – Sector Plan	El establecimiento se encuentra en ilegalidad, no hay información de las descargas de las aguas residuales.
	Arturo Cuaical		Vda Quilismal – Sector Plan vía a Guan Centro	El establecimiento se encuentra en ilegalidad, no hay información de las descargas de las aguas residuales.
	Candelario Taimal		Vda Guan Centro	El establecimiento se encuentra en ilegalidad, información de las descargas de aguas residuales directas al río Cuace.
	Laura Cando		Calle 14	El establecimiento se encuentra en ilegalidad, no hay información de las descargas de las aguas residuales.
	Edgar Chiran		Vda Guan Pangata	El establecimiento se encuentra en ilegalidad, no hay información de las descargas de las aguas residuales.
	Eli Cando		Vda Guan Carretera	El establecimiento se encuentra en ilegalidad, no hay información de las descargas de las aguas residuales.
	Carlos Montenegro		Vda Tasmag- Sector Machines	El establecimiento se encuentra en ilegalidad, no hay información de las descargas de las aguas residuales.



LIGIA VALENZUELA
Gerente - Coopsercum.