



FORMATO
FICHA DE SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA

PROYECTO: 814-2024

CUENCA: Guaritara

MICROCUENCA: Molinoyaco

FECHA DE VISITA (D/M/A): 23-01-2025

No. VISITA: 1

USUARIO: Franco Cordoba

CEDULA No.: 5.248829

ASOCIACION

MUNICIPIO: El Tambo

VEREDA: Choza

COORDENADAS Y ALTURA:

1.º 25' 4.363 N - 77º 23' 42.720 W 2319 msnm
2.º 25' 6.823 N - 77º 23' 45.386 W 2321 msnm
3.º 25' 5.098 N - 77º 23' 43.031 W 2325 msnm
4.

ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

Identificación de predio, para posible restauración
ecológica convenio 814-2024

OBSERVACIONES:

Se realiza visita técnica de parte de contratista de
corporación y director control interno, con técnica de
la fundación Nariño Fuente de Desarrollo, se observa en el
predio que presenta erosión, y por el momento esta
en condiciones de sequía, presenta nacederos de agua que
benefician a la población aledaña, hay significativo
crecimiento de árboles nativos de la zona, como el
aliso.

RECOMENDACIONES:

Proyectó: MP	Revisó:	Aprobó:
Fecha: 23-01-2025	Fecha:	Fecha:



FORMATO
FICHA DE SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA

• Se recomienda realizar restauración ecológica para controlar erosión presente en el predio.


• Se recomienda realizar limpieza y deshierbe de la zona.

TECNICO: *Marcela Pascuarza*

USUARIO: *[Signature]*
5248829 Fuboa


REGISTRO FOTOGRAFICO.

Proyectó: <i>MP</i>	Revisó:	Aprobó:
Fecha: <i>23-01-2025</i>	Fecha:	Fecha:

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO	Versión: 1	
	FORMATO FICHA DE SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA	Página: 1 de 1	Fecha: 8/11/2021
		Responsable: Subdirector de Intervención para la Sostenibilidad Ambiental	

REGISTRO FOTOGRAFICO.

PREDIO 1. PROPIETARIO FRANCO CORDOBA



Imágenes de las Condiciones del predio

Proyectó: <i>MP</i>	Revisó:	Aprobó:
Fecha: 23-01-2025	Fecha:	Fecha: